



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»

вул. Гакмана Євгена Митрополита, 7, м. Чернівці, 58000; тел.
(0372) 55-16-17, тел./факс 55-34-49, e-mail: offisce@cdc.cv.ua, сайт:
www.cv.cdc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38453009

Лабораторія дослідження фізичних та хімічних факторів
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 07-019/2023, чинне до 29 грудня 2026 р.

ПРОТОКОЛ

визначення еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону
в повітрі приміщень
від 06 листопада 2024 року № 279/51

1.	Найменування об'єкту	КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені С. Воробкевича»
2.	Місце знаходження	вулиця Гакмана Євгена Митрополита, будинок 3, місто Чернівці, Чернівецька область
3.	Власник	КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені С. Воробкевича», у особі директора Бобика В. В.
4.	Вимірювання проведені	Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища лабораторії дослідження фізичних та хімічних факторів Лупашко Л. В.
5.	Засоби вимірювання	Радон-монітор AlphaGuard DF2000, зав. № 0482. Сертифікат калібрування від 04.01.2024 UA01-№ 189, виданий ННЦ «Інститут метрології»
6.	Умови вимірів (поверх, перелік приміщень)	Навчальний корпус по вулиці Гакмана Євгена Митрополита, будинок 3, місто Чернівці: підвальне приміщення: укриття найпростіше, перший поверх: кабінет музично-театеритичних дисциплін (5). Навчальний корпус по вулиці Братів Руснаків, будинок 11, місто Чернівці: підвальне приміщення: укриття найпростіше, перший поверх: хореографічний зал

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Найменування приміщень	Кількість замірів	ЕРОА радону-222, Бк/м ³	
			ОА	ЕРОА
Навчальний корпус по вулиці Гакмана Євгена Митрополита, будинок 3, місто Чернівці				
1.	Укриття найпростіше	1	< 20	< 8
2.	Кабінет музично-театеритичних дисциплін	1	< 20	< 8
Навчальний корпус по вулиці Братів Руснаків, будинок 11, місто Чернівці				
3.	Укриття найпростіше	1	< 20	< 8
4.	Хореографічний зал	1	< 20	< 8
Допустима ЕРОА			50 Бк/м³	

Вміст радону-222 в повітрі приміщень **не перевищує** допустимі рівні, встановлені ДГН «Норми радіаційної безпеки України-97» для дитячих, санаторно-курортних та оздоровчо-лікувальних закладів.

Об'єкт вважається придатним для експлуатації з постійним перебуванням людей.

Вимірювання провів:

фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища

**Завідувач лабораторії дослідження
фізичних та хімічних факторів**



Людмила ЛУПАШКО

Валентина МАРЧУК